

Kostenermittlung

Anlage 7.1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 244 / 2014

Bauvorhaben: Ausbau Ganztageschule und Neubau Turnhalle:
„Einfachturnhalle“

Proj.Nr.:
03500201

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser Bürling Architekten, 70192 Stuttgart

Hoheitsbereich Kostenannahme Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
Planungsmittelpausch. 7.401905 anschl. Anm. DHH 15/16	Gesamtbaukosten, brutto	4.290.000,-
	Kosten der Ausstattung, brutto	10.000,-
	Kosten Sportgeräte, brutto	80.000,-
	Gesamtkosten, brutto	4.380.000,-
	Erw. MwSt-Rückvergütung TH 31%	-190.000,-
	Voraussichtliche Gesamtkosten netto bei Fertigstellung	4.190.000,-

Angaben zum Bauvorhaben ²⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 10.759 m ²	Baubeschreibung vom 22.11.13	Bauzeit von 2016 bis 2018
Bebaute Fläche 1.170 m ²	Pläne M 1: vom 17.01.2014	Heutige Indexsteigerung : % / Jahr
Netto-Grundfläche (NGF) 937 m ²	Baukostenindex 254,8	Angenommene Baupreissteigerung : 1 % / Jahr eingerechnet
Brutto-Rauminhalt (BRI) 7.604 m ³	Indexdatum 11/2013	

Aufgestellt :	Geprüft : ³⁾	Gesehen :	Einverstanden :
Stuttgart, <i>31/03 2014</i> der Architekt	Stuttgart, der Projektsteuerer	Stuttgart, <i>31.3.14</i> das Hochbauamt	Stuttgart, <i>11/4/2014</i> das Hochbauamt
Bürling Architekten Lenzhalde 47 70192 Stuttgart Tel +49(0)7141/99339360 Fax +49(0)7141/99339370 info@burling-architekten.de		<i>[Signature]</i> Projektleiter /-in	<i>[Signature]</i> Amtsleiter
<i>[Signature]</i> Architekt /-in	<i>[Signature]</i> Projektbearbeiter /-in	<i>[Signature]</i> Abteilungsleiter /-in	

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgÄ-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.
2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.
3) Nichtzutreffendes streichen.
Verteiler
65-1.DLZ
65-